

Definiciones

Escrito por Manuel Magaña Contreras
Martes, 30 de Agosto de 2011 12:34

{vozstart}



Hundimiento del Centro Histórico

Problema sin solución

hasta ahora

Con un descenso general de más de siete metros en relación al nivel del canal del desagüe -desplome ocurrido en poco más de un siglo-, el Centro Histórico de la ciudad de México, el más importante del Continente Americano y considerado Patrimonio de la Humanidad desde 1987, se enfrenta a un futuro incierto puesto que no se ha dado ni siquiera el primer paso para frenar la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

Definiciones

Escrito por Manuel Magaña Contreras
Martes, 30 de Agosto de 2011 12:34

Las consecuencias, además, de los hundimientos diferenciales en el primer cuadro capitalino, no pueden ser más impresionantes, aunque las modernas técnicas de la mercadotecnia a nivel mediático oculten la realidad.

Entre otros muchos inmuebles diseminados en los 9.1 kilómetros cuadrados del Centro Histórico, víctimas de esos terribles hundimientos diferenciales, se encuentran lo mismo el Palacio de Minería que el templo de San Hipólito, el Palacio de Bellas Artes, el mismo Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, la zona circundante al Templo Mayor.

Además, los templos de San Francisco, San Juan de Dios, Santa Veracruz, La Conchita -Belisario Domínguez-, el templo de la Soledad en La Merced, Santa Catarina en el perímetro de La Lagunilla, etcétera.

La Alameda Central de la ciudad de México se encuentra tan dañada por las grietas que se agravaron desde el terremoto de septiembre de 1985, que los deterioros por esta causa ya son visibles e impactantes, a la altura de la “fuente de Neptuno”.

Definiciones

Escrito por Manuel Magaña Contreras
Martes, 30 de Agosto de 2011 12:34



torre



© Hector Acevedo J.

Definiciones

Escrito por Manuel Magaña Contreras
Martes, 30 de Agosto de 2011 12:34

